爱特生智能关节操作指令说明书

V1.0-2023-11-16

指令通信方式

控制主机与智能关节之间的控制与信息反馈操作,有串行总线和 WiFi 联网通信两种方式。 串行总线方式在任何情况下均可使用;而使用 WiFi 联网方式前,需用户先在串行总线方式 下配置好 WiFi 联网参数。

指令类型

指令为 ASCII 码字符串, 区分大小写。

指令格式

[命令名@参数 1#参数 2#参数 3#……]

注: 在串行总线上同时连接多个智能关节, 为了区分是操作哪个关节, 需加上关节编号参数, 加后命令格式为[<关节编号>命令名@参数 1#参数 2#参数 3#·····], 如果传递的关节编号为 0 或未加,则表示此指令对全部接收到命令的关节均有效。对于带了关节编号的指令,关节的返回数据里也会带上对应的关节编号。需注意,参数顺序不可颠倒。

智能关节返回数据格式

{返回的 ASCII 码字符串数据内容}

配置保存

智能关节具有断电保存功能,所以只需要初始使用时配置一次参数即可。

指令集

一、运动类指令

1、绝对角度旋转指令

指令名称: ra

指令说明:让智能关节在指定的时间内从当前角度匀速旋转到目标角度,绝对角度指以原点角度为基准计算的角度,。

参数一: 此动作执行的时间长度, 单位毫秒, 可为零/正值(零表示以最快的速度执行); 参数二: 目标角度值, 单位 0.1 度, 可以正/负/零值(零值时为电机角度归原点)。

示例: [ra@1500#900#]

示例说明:智能关节在1500毫秒内,从当前位置转到90度位置。

2、相对角度旋转指令

指令名称: rb

指令说明: 让智能关节在指定的时间内从当前角度匀速旋转多少角度。

参数一: 此动作执行的时间长度, 单位毫秒, 可为零/正值(零表示以最快的速度执行);

参数二: 旋转角度, 单位 0.1 度, 可正/负, 正为逆时针, 负为顺时针。

示例: [rb@1200#-450#]

示例说明:智能关节在1200毫秒内,从当前位置顺时针旋转45度。

3、终止当前运动指令

指令名称: stop

指令说明: 让智能关节立即停止当前正在执行的旋转运动。

参数: 无。 示例: [stop@]

示例说明:智能关节停止当前动作。

二、配置类指令

1、设置关节编号指令

指令名称: set-sn

指令说明:设置智能关节的编号。

参数:智能关节编号,范围1到65535。

示例: [set-sn@ 6#]

示例说明:将连接的智能关节编号设为6。

2、设置原点位置指令

指令名称: set-or

指令说明:设置目前位置角度为智能关节的原点角度(即0度位置)。

参数: 无

示例: [set-or@]

示例说明:设置目前位置为智能关节的原点角度,即0度位置。

3、设置使用 WiFi 功能指令

指令名称: set-ns

指令说明:设置智能关节在WiFi 状态下联网参数。

参数一:连接 WiFi 热点名。 参数二:连接 WiFi 热点密码。

参数三: 控制端 IP (端口号为固定的 22020 端口)。 参数四: 与主控端通信密码(密码长度 6 到 20 位)。 示例: [set-ns@robot#666888#192.168.1.12#123456#]

示例说明:智能关节收到该指令后,将寻找加入名为"robot"的热点,然后智能关节又会去连接 192.168.1.12 的 22020 端口,连接成功发送自己的编号和"123456"通信密码,主控端程序验证无误后与智能关节进行指令通信。智能关节连接主控端成功后,智能关节上的蓝色信号灯变为慢闪状态。

4、设置关闭 WiFi 功能指令

指令名称: set-nd

指令说明:设置 WiFi 联网功能关闭。

参数: 无。

示例: [set-nd@]

示例说明:关闭所有 WiFi 的功能模式,仅通过串行总线与智能关节通信。

三、 读取类指令

1、读取关节编号指令

指令名称: get-sn

指令说明: 读取所连接智能关节的编号。

参数: 无。 示例:

[get-sn@], 读取连接智能关节的编号; 如关节编号是 2, 则返回 [2]。

2、读取当前角度值指令

指令名称: get-ag

指令说明: 读取智能关节当前角度值。

参数: 无 示例:

[qet-aq@], 读取智能关节的当前角度值; 如当前角度为 65 度, 则返回 [650]。

3、读取使用 WiFi 状态指令

指令名称: get-nm

指令说明: 读取联网模式, 返回 0表示不联 WiFi 网络仅通过串口总线工作, 1表示启动

了 WiFi 连接的工作模式(串口总线仍然有效)。

参数: 无。 示例:

[get-nm@], 读取智能关节的联网工作模式。

4、读取智能关节联网配置参数指令

指令名称: get-ns

指令说明: 读取智能关节联网配置信息。

参数: 无。 示例:

[get-ns @], 读取智能关节联网配置信息;

5、读取智能关节最大旋转角度值指令

指令名称: get-maxag

指令说明:读取智能关节的最大旋转角度(注:在重新设定过原点位置后,此值会相应

变化)。 参数: 无。 示例:

[get-maxag@], 读取智能关节的最大旋转角度。

6、读取智能关节最小旋转角度值指令

指令名称: get-minag

指令说明:读取智能关节的最小旋转角度(注:在重新设定过原点位置后,此值会相应

变化)。 参数: 无。

示例:

[get-minag@], 读取智能关节的最小旋转角度。

四、同步等待运动类指令

1、添加同步等待的绝对角度旋转指令

指令名称: ra-w

指令说明:让智能关节在指定的时间内从当前角度匀速旋转到目标角度,绝对角度指以原点角度为基准计算的角度。注意:智能关节不立即执行此命令,而是等到执行信号后

再执行。

参数一: 此动作执行的时间长度, 单位毫秒, 可为零/正值 (零表示以最快的速度执行);

参数二:目标角度值,单位 0.1 度,可以正/负/零值 (零值时为电机角度归原点)。

示例: [ra-w@1500#900#]

示例说明: 等待信号命令, 当智能关节等到执行信号后, 智能关节在 1500 毫秒内, 从 当前位置转到 90 度位置。

2、添加同步等待的相对角度旋转指令

指令名称: rb-w

指令说明:让智能关节在指定的时间内从当前角度匀速旋转多少角度。注意:智能关节

不立即执行此命令,而是等到执行信号后再执行。

参数一: 此动作执行的时间长度, 单位毫秒, 可为零/正值 (零表示以最快的速度执行);

参数二: 旋转角度, 单位 0.1 度, 可正/负, 正为逆时针, 负为顺时针。

示例: [rb-w@1200#-450#]

示例说明: 等待信号命令, 当智能关节等到执行信号后, 智能关节在 1200 毫秒内, 从 当前位置顺时针旋转 45 度。

3、同步等待执行信号指令

指令名称: flag-w

指令说明:智能关节执行之前接收到的同步等待执行运动指令。

参数: 无

示例: [flag-w@]

示例说明: 执行之前提交的同步等待运动。